

ODDZIAŁOWA ORGANIZACJA NSZZ FSG  
przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie

Wpłynęło  
data

12-01-2016

Nr / Fax

Zaś.

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ SG im. Powstania Warszawskiego KANCEPLARIA JAWNA	
Wpłynęło dnia	2016 -01- 11
Nr	284/16
Zaś.	1 str. 5

Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 roku

Pan gen. bryg. SG Jarosław FRĄCZYK

KOMENDANT  
NADWIŚLAŃSKIEGO ODDZIAŁU  
STRAŻY GRANICZNEJ  
im. Powstania Warszawskiego

Dotyczy: Komisji BHP.

Szanowny Panie Generale,

w załączeniu przesyłam zdanie odrębne czterech członków komisji BHP NwOSG do „Sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy” z dnia 31 grudnia 2015 roku oraz „Protokołu ustalenia stanowisk służby wykonywanej w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej” z dnia 31 grudnia 2015 roku.

Załączniki 1 na 5 str.

Zaś. Zdanie odrębne członków Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na 5 str.

Zpoważaniem  
mjr SG Janusz LASOTA

Do wiadomości:

Przewodniczącego OOO NSZZ FSG przy NwOSG w Warszawie

Wyk. w pojedynczym egzemplarzu:

wyk. - mjr SG Janusz Lasota


tel. 6641607

Warszawa, dn. 11 stycznia 2016 roku

**Zdanie odrębne sporządzone do**

- 1. Sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z dnia 31 grudnia 2015 roku.**
- 2. Protokołu ustalenia stanowisk służby wykonywanej w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej z dnia 31 grudnia 2015 roku.**

I. Po zapoznaniu się ze „*Sprawozdaniem prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy*” (zwane dalej Sprawozdaniem) oraz „*Protokołem ustalenia stanowisk służby wykonywanej w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej*” (zwane dalej Protokołem) oraz biorąc pod uwagę fakt, że sprawy związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej nie są nam obojętne, nie sposób zgodzić się z zapisami zawartymi w powyżej wskazanych dokumentach. W tym miejscu należy wskazać, iż dokumentacja ta została sporządzona przez 2 członków Komisji BHP w tym sekretarza Komisji Pana Marcina Liżewskiego oraz Panią Marię Wałczak. Pomimo uzgodnień w Komisji oraz próśb ze strony jej członków, aby odbyło się spotkanie robocze, na którym zostałyby przedyskutowane sporne kwestie - do takiego spotkania nie doszło. W dniu 16 grudnia 2015 roku doszło do spotkania całego składu Komisji, na czele z jej Przewodniczącym w osobie pułkownika SG Zbigniewa Bartnickiego. Na tym spotkaniu Pan Marcin Liżewski przedstawił do podpisania gotowe dokumenty Sprawozdania i Protokołu. Podczas zapoznawania się członków Komisji z treścią dokumentów stwierdzono szereg niespójności zarówno pomiędzy zapisami Sprawozdania i faktów zastanych podczas kontroli pomieszczeń, a także niespójności pomiędzy treścią Sprawozdania i treścią Protokołu. Po kilku godzinach pracy członków Komisji w składzie: mjr SG Janusz Lasota, chor. szt. SG Łukasz Kwieciński, chor. SG Mariusz Sulich, chor. SG Marta Mrozik naniesione zostały ręczne poprawki do Sprawozdania, które następnie zostały przekazane Panu Marcinowi Liżewskiemu. W dniu 28 grudnia 2015 roku Pan Marcin Liżewski przesłał pocztą wewnętrzną do 4 członków komisji wymienionych powyżej Sprawozdanie i Protokół bez poprawek z dyspozycją podpisania dokumentów do dnia 30 grudnia 2015 roku. W przypadku, gdy członek Komisji nie zgodził by się z treścią dokumentów wymagane jest sporządzenie



zdania odrębnego. Z informacji telefonicznej uzyskanej w dniu 07 stycznia 2016 roku od Pana Marcina Liżewskiego wynika, że Sprawozdanie i Protokół podpisane zostały przez 6 członków Komisji i skierowane do Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zdania odrębne po ich sporządzeniu przez pozostałych 4 członków Komisji zostaną dołączone do dokumentacji po ich przesłaniu do NwOSG.

Stwierdzone przez 4 członków nieściśności w przedmiotowej dokumentacji polegają na tym, że w Sprawozdaniu Prac Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

## 1. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W ŁODZI.

W Placówce Straży Granicznej w Łodzi (strony 2-3 Sprawozdania) w sposób nieprecyzyjny opisano rodzaj doświetlenia pomieszczeń oznaczonych jako: 1.10, 1.12, 1.9, 1.8, 1.16, 1.17, 1.27, 1.26, 1.25, 1.15, 1.13, 1.14, 1.7, 1.6, 1.5, 1.1, 1.18, 1.19, 0.2. Zdaniem odrębnym powinno być opisane, że „pomieszczenia te nie są wyposażone w okna”. Pomieszczenia te nie posiadają ponadto sufitu pełnego. Sufit jest wykonany z aluminiowej kratownicy typu Raster. Nad kratownicą wykonaną z aluminium umieszczoną zamiast sufitu znajduje się przestrzeń technologiczna w której umieszczone są sieci instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej i przeciwpożarowej oraz rynny opadowe. Powyżej na wysokości od około 2 m – 5 m jest dach terminala. W tym dachu umieszczone są owalne świetliki około 3m<sup>2</sup>, bez szyb, a jedynie wypełnione tworzywem półprzezroczystym. Świetliki te nie są umieszczone równomiernie nad pomieszczeniami. Zaznaczyć należy, że pomieszczenia te nie zostały wyposażone w okna, czyli pomieszczenia te nie spełniają w ocenie sporządzających zdanie odrębne wymogu wynikającego z § 57 ust. 1 i ust 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr75, poz. 690, z późn. zm) Między innymi na przepis ten powołuje się Zastępca Dyrektora Biura Prawnego KGSG płk SG Waldemar Popławski w prezentowanym stanowisku z dnia 21.07.2015r. BP-II-624/023/15/WB dotyczącym dodatkowego urlopu za służbę pełnioną na stanowiskach pracy oświetlanych przez kombinację dziennego i sztucznego światła, naszym zdaniem będącym zaleconą wytyczną do stosowania przez Komisję BHP NwOSG. W konsekwencji w przedmiotowym Protokole, pomieszczenia 1.16, 1.17, 1.27, 1.26, 1.25, 1.15, 1.13,



1.14, 1.7, 1.6, 1.5, 1.1, 1.18, 1.19, 0.2 nie zostały zakwalifikowane jako pomieszczenia, w których wymagane jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia.

Ponadto pomieszczenia 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 z uwagi na rodzaj wykonywanej służby wyposażone zostały w sufity z płyt kartonowo-gipsowych wzmocnionych blachą stalową wyposażone w świetliki z bezbarwnej szyby typu P5, czyli przeciwwłamaniowe. Sufity te dodatkowo ograniczają dostęp światła wpadającego z matowych wysoko i nierównomiernie rozmieszczonych świetlików. Zdanie odrębne w tej kwestii poparte jest wymienionym wyżej stanowiskiem Zastępcy Dyrektora Biura Prawnego KGSG płk SG Waldemara Popławskiego z dnia 21.07.2015r. BP-II-624/023/15/WB dotyczącym dodatkowego urlopu za służbę pełnioną na stanowiskach pracy oświetlanych przez kombinację dziennego i sztucznego światła, którym posiłkuje się treścią § 12 ust.1 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. 2014r., poz 1282) stanowiącym, że warunkiem przyznania dodatkowego urlopu z tytułu warunków służby szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia jest służba w pomieszczeniach pozbawionych stałego, naturalnego oświetlenia lub celowo przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie.

Powyższe stanowisko należy odnosić także do pozostałych Placówek Straży Granicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

## **2. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ W BYDGOSZCZY.**

- a) Kabina II linii wyposażona została w szyby przyciemniane, a więc pomieszczenie to powinno zostać zakwalifikowane do I stopnia szkodliwości na podstawie między innymi cytowanego wyżej przepisu rozporządzenia dot. Urlopów policjantów.
- b) Kabiny kontrolerskie (2), kierunek odlot – Grupy KRG w Sprawozdaniu stwierdzono, że pomieszczenia posiadają szyby mleczne.



- c) Pomieszczenie II linii – hala przylot - GdsC nie posiada okien zewnętrznych, światło znacznie ograniczone wpada z okien hali oddalonych od pomieszczenia ok. 25 m.
- d) Pomieszczenie nr 01/13 ZIS/ZKS jest pomieszczeniem poniżej gruntu, wyposażonym w 2 małe okna znajdujące się u szczytu, ponadto okna od zewnętrznej strony są przesłonięte murem o wysokości 2m w odległości ok. 1m od rzeczonych okien.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że na I piętrze portu lotniczego w Bydgoszczy, w pomieszczeniach wykorzystywanych przez Straż Graniczną nie działa wentylacja. Stan ten trwa od co najmniej 1 roku. Okna pomieszczeń, to nieruchome witryny. Brak jest sprawnej klimatyzacji. Funkcjonariusze przez cały rok pracują w pomieszczeniach bez wentylacji.

### **3. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ**


W Komendzie Głównej Straży Granicznej przy al. Niepodległości 100 w Warszawie, pomieszczenie nr 102 zajmowane przez funkcjonariuszy poczty specjalnej z Wydziału Ochrony Informacji NwOSG, znajduje się na poziomie „-1” obiektu, okna w szczycie są stale zasłonięte ze względu na charakter pełnionej służby. Pomieszczenie to nie zostało ujęte w przedmiotowym Protokole.

### **4. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA - MODLIN**

- a) Pomieszczenia znajdujące się na placówce o nr 1SG21, 1SG22, 1SG23 – GOŚ okna zasłonięte roletami z uwagi na charakter pełnionej służby. Pomieszczenia te nie są ujęte w przedmiotowym Protokole.
- b) Kabiny – kierunek odlot ustawione w odległości około 30 m od przeszklonej ściany portu. Pomieszczenia wymagają w ocenie sporządzających zdanie odrębne dodatkowego, stałego doświetlenia światłem sztucznym. Pomieszczenia te nie są ujęte w przedmiotowym Protokole.

### **5. PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ WARSZAWA - OKĘCIE**

- a) Pomieszczenie nr 1.582B GBL/KRG. Pomieszczenie z oknami przyciemnionymi folią z uwagi na charakter pełnionej służby. Pomieszczenie te nie jest ujęte w przedmiotowym Protokole.




- b) Pomieszczenie nr 1.597.2B KRG. Pomieszczenie wymaga stałego stosowania rolet, ponadto przyciemnione folią z uwagi na charakter pełnionej służby. Pomieszczenie te nie jest ujęte w przedmiotowym Protokole.
- c) Kabiny kontrolerskie (poziom 300) światło naturalne pochodzi tylko z wysoko umieszczonych świetlików dachu terminala. Pomieszczenia wymagają w ocenie sporządzających zdanie odrębne dodatkowego, stałego doświetlenia światłem sztucznym. Pomieszczenia te nie są ujęte w przedmiotowym Protokole.


II. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, że w poprzednich latach funkcjonariusze uzyskali prawo do urlopu za służbę w warunkach szkodliwych w oparciu o sprawozdania i protokoły Komisji BHP Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Warunki te nie uległy zmianie, a więc brak jest podstawy faktycznej do zmiany decyzji w zakresie szkodliwości warunków ich służby, a przedmiotowy protokół złożony do Pana Komendanta pozbawia wielu funkcjonariuszy prawa do tego urlopu.


Ponadto zgłaszający zdanie odrębne proponują, aby w przypadku zmiany struktury komisja BHP niezwłocznie aktualizowała protokół ustalenia stanowisk służby w warunkach szkodliwych.

Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy składający zdanie odrębne:

  
mjr SG Janusz KASOTA

  
chor. SG Mariusz SULICH

  
chor. SG Marta MROZIK

  
chor. szt. SG Łukasz KWIECINSKI